

FICHE TECHNIQUE

Boulon de rechange pour crochet à chape GrabiQ

02



Boulon de rechange pour crochet à chape GrabiQ

Set de pièces de rechange comprenant boulon et goupille

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]
CLS-6-10 1.5t	1500	1.5
CLS-8-10 2.5t	2500	2.5
CLS-10-10 4t	4000	4
CLS-13-10 6.7t	6700	6.7
CLS-16-10 10t	10000	10

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	CLS-6-10 1.5t	CLS-8-10 2.5t	CLS-10-10 4t	CLS-13-10 6.7t	CLS-16-10 10t
1.5 t	2008756	-	-	-	-
2.5 t	-	2008760	-	-	-
4 t	-	-	2008761	-	-
6.7 t	-	-	-	2008762	-
10 t	-	-	-	-	2008763

Matériel principal

Acier

Contenu des unités d'emballage (UE)

1

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse